

Для решения проблемы с неверным отображением лицензии необходимо обновить ПО.

Для этого нужно скачать файлы по ссылкам:

<https://drive.google.com/open?id=1hRYwt9BQw5wdWhC3mVXKhyXkiDevUwoh>

<https://drive.google.com/open?id=1Ms5fZGVvprHYEjpVy3qpu6ddNVMhX7SW>

1. Ознакомиться с документом UGD-D00131\_Netspan\_Installation\_and\_Upgrade\_Guide\_SR12\_5
2. Выполнить то, что там написано.
3. Загрузить посредством нового NMS новую версию Firmware в базы.